ОПД.Ф.02.03 ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Задания предназначены для студентов технических специальностей заочного отделения, изучающих теорию механизмов и машин как отдельную дисциплину.

Объем и содержание курсовой работы «Анализ и синтез механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист 1. Динамический синтез кулачкового механизма

- 1. Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме $\frac{d^2S}{d\varphi^2}(\varphi)$.
- 2. Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.
- 3. Определить графически минимальный радиус кулачка (R_{min}).
- 4. Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист2. Кинематический и силовой анализ шарнирно-рычажного механизма

- 1. Провести структурный анализ механизма.
- 2. Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответствующих повороту кривошипа на 30°, приняв за нулевое положение начало рабочего хода.
- 3. Построить 3 плана скоростей и ускорений (для положений 2,4,8)
- 4. Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и ускорений звеньев для заданных положений механизма
- 5. Определить веса, силы и моменты пар сил инерции звеньев для одного из положений рабочего хода, указанного преподавателем.
- 6. Определить реакции в кинематических парах структурных групп Л.В.Ассура.
- 7. Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 3.Синтез и анализ передаточного механизма

- 1. Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес $Z_{\rm I}$, $Z_{\rm II}$.
- 2. Построить картину зацепления пары колес Z_I и Z_{II} . Стандартный масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.
- 3. Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.
- 4. Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.
- 5. Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

Объем и содержание курсового проекта «Анализ и синтез механизмов (наименование машины по заданию)»

Лист1. Динамический синтез кулачкового механизма

- 1. Построить кинематические диаграммы движения толкателя по заданной диаграмме $\frac{d^2S}{d\varphi^2}(\varphi)$.
- 2. Вычислить масштабы диаграмм движения толкателя.
- 3. Определить графически минимальный радиус кулачка (R_{min}).
- 4. Построить профиль кулачка, указав направление вращения кулачка, фазовые углы, минимальный радиус и ход толкателя.

Лист 2. Кинематический анализ шарнирно-рычажного механизма

- 1. Структурный анализ механизма.
- 2. Построить 12 совмещенных планов положений механизма, соответствующих повороту кривошипа на 30^{0} , приняв за нулевое положение начало рабочего хода.
- 3. Построить 6 планов скоростей (для положений (0,2,4,6,8,10)) и 3 плана ускорений для положений (2,4,8).
- 4. Определить скорости и ускорения точек звеньев, а также величину и направление угловых скоростей и угловых ускорений звеньев механизма. Лист 3. Силовой анализ механизма
- 1. Построить схему механизма, план скоростей и ускорений (положение задается преподавателем).
- 2. Определить веса звеньев, силы и моменты пар сил инерции звеньев механизма.
- 3. Определить реакции в кинематических парах структурных групп.
- 4. Определить реакцию в кинематической паре механизма 1-го класса и уравновешивающую силу.

Лист 4. Синтез и анализ передаточного механизма.

- 1. Провести геометрический расчет профилируемой пары зубчатых колес $Z_{\rm I}$, $Z_{\rm II}$.
- 2. Построить картину зацепления пары колес $Z_{\rm I}$ и $Z_{\rm II}$. Стандартный масштаб построения выбрать так, чтобы высота зуба на чертеже была не менее 40мм. Вычертить по 3-4 зуба каждого колеса, указать теоретический и практический участки линии зацепления, рабочие участки профилей зубьев.
- 3. Определить коэффициенты перекрытия аналитически и по картине зацепления.
- 4. Подобрать недостающие числа зубьев колес планетарного механизма, определить радиусы начальных окружностей колес, считая их нулевыми.
- 5. Вычертить кинематическую схему передаточного механизма, построить картину линейных скоростей и план чисел оборотов колес механизма.

Таблица исходных данных к заданию 3-1

| Mex. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | | | | Вари | анты | числ | ОВЫХ | значе | ний | к зад | анию | 3-1 | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3) | Частота вращения звена 1 | n ₁ | об/мин | 290 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| 2, рис.3) | Длины | l_{AB} | MM | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 70 | 80 |
| | звеньев и | l_{CB} | MM | 200 | 214 | 230 | 248 | 264 | 280 | 296 | 314 | 330 | 346 | 362 | 380 | 396 | 220 | 260 |
| механизм (приложение | координаты неподвижных | $l_{\text{CD}} = l_{\text{CE}}$ | ММ | 104 | 114 | 122 | 132 | 140 | 148 | 158 | 166 | 176 | 184 | 192 | 202 | 210 | 120 | 136 |
| ИЛО | точек | L ₁ | ММ | 186 | 202 | 224 | 236 | 248 | 264 | 280 | 294 | 310 | 326 | 340 | 356 | 372 | 218 | 250 |
| dп) | | L_2 | мм | 66 | 72 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 126 | 132 | 76 | 90 |
| M | | L ₃ | MM | | • | | | | | | $L_{\rm CD} + L_{\rm CH}$ | ± + 40 | | | | | | |
| НИЗ | | \mathbf{m}_1 | КГ | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4.8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 7,0 |
| xa | | m ₂ | КГ | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| Me | Массы | m ₃ | КГ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 34 | 38 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
| Шарнирно-рычажный | звеньев | m ₄ | кг | | | | | , | для і | всех | вариан | нтов | $m_4 = 0$ | | | | | |
| <u> </u> | | m ₅ | КГ | 60 | 68 | 76 | 84 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| | Моменты | J_{S2} | КГМ ² | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,076 | 0,08 | 0.084 | 0,09 | 0,092 | 0,096 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,06 | 0,10 |
| онди | инерции звеньев | J_{S3} | КГМ ² | 0,08 | 0,084 | 0,086 | 0,09 | 0.094 | 0.098 | 0,102 | 0,106 | 0.110 | 0,114 | 0.130 | 0,134 | 0,138 | 0,09 | 0,10 |
| Шарн | Сила сопрот. Р _с =F _{тр} | P _c | н | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 4100 | 4400 | 4600 | 4800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Прод | нэжпо | ие та | блиць | исх(| одных | данн | ных і | к зада | анию | 3-1 | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-----------|------|-------|-------|-------|------|
| Mex. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | | | | Вари | анты | числ | овых | значе | ний | к зад | анию | 3-1 | | | |
| | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (3) | Частота вращения звена 1 | n ₁ | об/мин | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 310 | 320 |
| рис | П | $l_{ m AB}$ | ММ | 62 | 66 | 72 | 68 | 76 | 82 | 86 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 |
| механизм (приложение 2, рис.3) | Длины звеньев и | l_{CB} | MM | 204 | 200 | 226 | 220 | 242 | 270 | 290 | 290 | 300 | 320 | 336 | 350 | 356 | 370 | 382 |
| жен | координаты неподвижных | $l_{\text{CD}} = l_{\text{CE}}$ | MM | 108 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 138 | 146 | 156 | 146 | 152 | 154 | 158 | 162 | 164 |
| И.ТО | точек | L_1 | ММ | 192 | 204 | 224 | 210 | 236 | 254 | 266 | 272 | 286 | 304 | 316 | 328 | 334 | 348 | 360 |
| (E) | | L ₂ | MM | 68 | 72 | 80 | 76 | 84 | 90 | 94 | 96 | 102 | 108 | 112 | 116 | 118 | 124 | 128 |
| M M | | L ₃ | MM | 256 | 272 | 280 | 288 | 300 | 312 | 316 | 332 | 342 | 332 | 344 | 348 | 356 | 364 | 368 |
| HIZ | | m ₁ | КГ | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 |
| K | | m ₂ | КГ | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| | Массы | m ₃ | КГ | 21.0 | 23,0 | 24,0 | 25.0 | 26.0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
| Шарнирно-рычажный | звеньев | m ₄ | кг | | | | | ļ | для і | всех | вариан | нтов | $m_4 = 0$ | | | | | |
| <u>F</u> | | m ₅ | кг | 68.0 | 84,0 | 92,0 | 100,0 | 98,0 | 86,0 | 84,0 | 82,0 | 0,08 | 88.0 | 90,0 | 92,0 | 96,0 | 88,0 | 86,0 |
| d | Моменты | J_{S2} | КГМ ² | 0,056 | 0.058 | 0,074 | 0,075 | 80,0 | 0,09 | 0,095 | 0,097 | 0,10 | 0.105 | 0,11 | 0,115 | 0.118 | 0,125 | 0,13 |
| онди: | инерции звеньев | J_{S3} | кгм ² | 0,098 | 0,10 | 0,14 | 0.15 | 0,16 | 0,165 | 0,17 | 0,18 | 0.19 | 0.20 | 0,21 | 0.215 | 0,22 | 0,225 | 0,23 |
| Шарн | Сила сопрот. Р _с =F _{тр} | Pc | н | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4800 |

| | | | Прод | олжен | ие та | блицы | исх | одных | дані | ных | к зад | анию | 3-1 | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|--------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Mex. | Параметры | Обоз | Ед. | | | | Вари | анты | числ | овых | значе | ний | к зад | цанию | 3-1 | | | |
| Z | Парамстры | Outs | изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Тип кулач. механ. | - | - | | | | | | для | всех | вариан | нтов | Тип 1 | | | | | |
| ие 1) | Частота вращения кулачка | n _k | об/мин | 290 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| кен | Фазовые | Фу | град | 120 | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 100 | 120 |
| KOII | углы | φд | град | 90 | 80 | 70 | 100 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 |
| hd | кулачка | φв | град | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 |
| | Ход толкателя | Н | ММ | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 32 | 34 | 42 | 44 | 36 |
| Кулачковый мех. (Приложение | Тип диаграммы $\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d} \varphi^2}(\varphi)$ | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |

| | Тип передат. механизма | - | - | | | | | | для | всех | вариа | нтов ′ | Гип 1 | За | дание | 3-1 | | |
|--------------|---|----------------------------|--------|-----|------|------|------|------|------|------------------|---------------|---------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| | Частота | \mathbf{n}_{AB} | об/мин | | | | | для | всех | вариа | нтов | $n_{\text{AB}} = 1$ | 410 об | /мин | | | | |
| | вращения двигателя | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1e 2) | Частота вращ. звена 1 | n ₁ | об/мин | 290 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| (Приложение | Модуль зубьев колес профил. пары | m _{I,II} | ММ | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 |
| мех. | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m _{1,2,3} | ММ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 110 | Числа зубьев | Zı | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Передаточный | профил. пары | $\mathbf{Z}_{\mathbf{II}}$ | - | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| e | Коэф. смещ. | X_{I} | - | 0,3 | 0,53 | 0,38 | 0,58 | 0,45 | 0,44 | 0,34 | 0,45 | 0,58 | 0,64 | 0,48 | 0,3 | 0,43 | 0,58 | 0,64 |
| | исход. контура | X_{II} | - | 0,5 | 0,22 | 0,38 | 0,28 | 0,45 | 0,44 | 0,64 | 0,45 | 0,28 | 0,29 | 0,46 | 0,5 | 0,34 | 0,28 | 0,29 |
| | Параметры исход. контура | - | - | | | | | | α=20 |) ⁰ ł | $n_a^* = 1.0$ | c*= | -0,25 | | | | | |

| | | | Прод | олжен | ие та | блиць | исх(| одных | дані | ных | к зад | анию | 3-1 | | | | | |
|-----------------|--|----------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|--------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Mex. | Параметры | Обоз | Ед. | | | | Вари | анты | числ | овых | значе | ний | к зад | цанию | 3-1 | | | |
| | парамстры | 0003 | изм. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Тип кулач. механ. | - | - | | | | | | для | всех | вариан | нтов | Тип 1 | | | | | |
| (Приложение 1) | Частота вращения кулачка | n _k | об/мин | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 310 | 320 |
| 10% | Фазовые | ϕ_{y} | град | 100 | 110 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 90 | 120 | 100 | 120 |
| рис | углы | φд | град | 90 | 90 | 60 | 80 | 70 | 80 | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 90 | 90 | 80 | 50 |
| | кулачка | φв | град | 110 | 100 | 120 | 100 | 110 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 110 |
| й мех. | Ход толкателя | Н | ММ | 50 | 42 | 44 | 46 | 48 | 40 | 54 | 56 | 58 | 60 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
| Кулачковый мех. | Тип диаграммы $\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d} \varphi^2}(\varphi)$ | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |

| | Тип передат. механизма | - | - | | | | | | для | всех | вариа | нтов | Тип 2 | Зап | ание З | R_1 | | |
|--------------|---|----------------------------|--------|------|------|-----|------|------|------|------------------|---------------|--------------|--------|------|--------|-------------|------|------|
| | Частота | n _{дв} | об/мин | | | | | для | всех | вариа | антов | $n_{AB} = 1$ | 410 ინ | | апис с |) -1 | | |
| | вращения двигателя | ,tis | 00, | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ие 2) | Частота вращ. звена 1 | \mathbf{n}_1 | об/мин | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 310 | 320 |
| (Приложение | Модуль зубьев колес профил. пары | m _{I,II} | MM | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| мех. | Модуль зубьев колес планетарного редуктора | m _{1,2,3} | ММ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| H | Числа зубьев | $\mathbf{Z_l}$ | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Передаточный | профил. пары | Z _{II} | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| i | Коэф. смещ. | X_{I} | - | 0,38 | 0,47 | 0.3 | 0,53 | 0.43 | 0.45 | 0.58 | 0,44 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,44 | 0.45 | 0.64 |
| | исход. контура | \mathbf{X}_{II} | | 0,38 | 0,23 | 0,5 | 0,22 | 0.34 | 0.45 | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 0,28 | 0,54 | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 0,29 |
| | Параметры исход. контура | - | - | | | | | | α=20 | D ⁰ l | $n_a^* = 1,C$ | c*= | -0,25 | | | | | _ |

| | | | | Таб | лица | исход | цных | даннь | ых к | задаі | нию | 3-2 | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mex. | Параметры | Обоз | Ед. | | | | Вари | анты | числ | овых | значе | ний | к зад | данию | 3-2 | | | |
| Σ | параметры | Ouus | изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Частота вращения звена 1 | $\mathbf{n_1}$ | об/мин | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 4. | | I_{AB} | мм | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 110 | 80 | 90 | 100 | 95 | 85 |
| 2, рис.4) | Длины звеньев и | l_{CB} | ММ | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 | 368 | 384 | 360 | 260 | 280 | 310 | 300 | 280 |
| ние | координаты неподвижных | l_{CD} | ММ | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 430 | 310 | 350 | 390 | 385 | 310 |
| 10%¢ | точек | $I_{ m DE}$ | MM | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 760 | 570 | 620 | 760 | 660 | 590 |
| hdı | | L_1 | ММ | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 210 | 170 | 190 | 210 | 200 | 180 |
| | | L_2 | MM | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 325 | 245 | 275 | 305 | 280 | 280 |
| H3 | | L ₃ | MM | 600 | 635 | 670 | 705 | 740 | 775 | 810 | 845 | 880 | 800 | 610 | 660 | 800 | 700 | 630 |
| # - | | m ₁ | КГ | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,4 |
| Me) | | m ₂ | КГ | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 8,0 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 7,6 | 6,8 |
|) <u>z</u> | Массы | m ₃ | КГ | 9,0 | 9,6 | 10.2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 13,0 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 11,4 | 10.2 |
| ЖНБ | звеньев | m_4 | кг | | | | | | для | всех | вариа | нтов | $m_4 = 0$ |) | | | | |
| R | | m ₅ | КГ | 15,0 | 15,6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 |
| md | Моменты | J_{S2} | кгм ² | 0,04 | 0,047 | 0,056 | 0,066 | 0,08 | 0,09 | 0,104 | 0,119 | 0,135 | 0,104 | 0,043 | 0,056 | 0,077 | 0,068 | 0,053 |
| Шарнирно-рычажный механизм (приложение 2, | инерции звеньев | J_{83} | кгм ² | 0.28 | 0,34 | 0,40 | 0.48 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0.97 | 0,75 | 0,31 | 0,41 | 0,69 | 0,5 | 0,35 |
| | Сила сопрот. Р _с =F _{тр} | Pc | н | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | 2650 |

| زر | | | 17- | | | | Вари | анты | числ | овых | значе | ний | к зад | данию | 3-2 | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mex. | Параметры | Обоз | Ед. изм. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| <u> </u> | Частота вращения звена 1 | n ₁ | об/мин | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 115 | 135 | 145 | 165 |
| 2, рис.4) | Длины | I_{AB} | ММ | 70 | 75 | 82 | 84 | 86 | 94 | 96 | 100 | 102 | 106 | 112 | 114 | 116 | 72 | 78 |
| , 2, p | звеньев и | I_{CB} | ММ | 224 | 240 | 262 | 268 | 275 | 308 | 310 | 320 | 326 | 340 | 358 | 364 | 372 | 230 | 250 |
| сенис | координаты неподвижных | I _{CD} | MM | 280 | 300 | 328 | 336 | 344 | 376 | 384 | 400 | 408 | 424 | 448 | 456 | 464 | 288 | 312 |
| и.по <u>ж</u> | точек | $l_{ m DE}$ | ММ | 490 | 525 | 564 | 588 | 602 | 658 | 672 | 700 | 714 | 742 | 784 | 798 | 812 | 504 | 546 |
| īdш) | | L ₁ | ММ | 140 | 150 | 164 | 168 | 172 | 188 | 192 | 200 | 204 | 212 | 224 | 228 | 232 | 144 | 156 |
| 3M | | L_2 | MM | 210 | 225 | 246 | 252 | 258 | 282 | 288 | 300 | 306 | 318 | 336 | 342 | 348 | 316 | 334 |
| Н | | L_3 | MM | 530 | 565 | 604 | 628 | 642 | 698 | 712 | 740 | 754 | 782 | 824 | 838 | 852 | 544 | 586 |
| ex. | | $\mathbf{m_1}$ | КГ | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 3.4 | 3,6 | 3,8 | 4.1 | 4,2 | 4,4 | 4.6 | 4.7 | 4,8 | 2.3 | 2,5 |
| Ĭ | | m ₂ | кг | 4,4 | 5,2 | 6,0 | 6,2 | 6.8 | 7,2 | 7,6 | 8.2 | 8,4 | 8,8 | 9.2 | 9.4 | 9,6 | 4.6 | 5,0 |
| ый | Массы | m ₃ | КГ | 6,6 | 7,8 | 9,0 | 9,3 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,3 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 6,9 | 7,5 |
| ажн | звеньев | m_4 | кг | | | | | | для | всех | вариан | нтов | $m_4 = 0$ | ı | | | | |
| 5 | | m ₅ | кг | 11 | 13 | 15 | 15,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 11,5 | 12.5 |
| 0-p | Моменты | J_{82} | КГМ ² | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0,044 | 0,05 | 0,068 | 0,073 | 0.083 | 0.09 | 0,1 | 0,12 | 0.124 | 0,133 | 0,024 | 0,031 |
| Шарнирно-рычажный механизм (приложение | инерции звеньев | J_{83} | кгм ² | 0,158 | 0,214 | 0,286 | 0,321 | 0,37 | 0,468 | 0,515 | 0,603 | 0,642 | 0,727 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,175 | 0,22 |
| Шар | Сила сопрот. Р _с =F _{тр} | Pc | н | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | 1900 |


| | | | Прод | олжен | ие та | блиць | і исх | одных | дані | ных | к зад | анию | 3-2 | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Mex. | Парамотри | Обоз | Ед. | | | | Вари | анты | числ | овых | значе | ний | к зад | цанию | 3-2 | | | |
| Z | Параметры | 0003 | изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Тип кулач. механ. | - | - | | | | | | для | всех | вариан | нтов ′ | Тип 2 | | | | | |
| пе 1) | Частота вращения кулачка | n _k | об/мин | 203 | 195 | 185 | 175 | 165 | 153 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| KeH | Фазовые | φу | град | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 6 | углы | Фд | град | 90 | 90 | 80 | 60 | 80 | 60 | 40 | 20 | 30 | 40 | 60 | 50 | 90 | 100 | 100 |
| <u> </u> | кулачка | φв | град | 120 | 110 | 110 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 130 | 120 | 130 | 120 | 90 | 100 | 100 |
| | Ход толкателя | Н | ММ | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | 44 | 48 | 46 | 52 | 54 | 58 | 46 | 48 | 40 | 50 |
| Кулачковый мех. (Приложение | Мин. угол передачи движ. | γmin | град | 60 | 65 | 62 | 60 | 64 | 56 | 54 | 62 | 64 | 65 | 60 | 63 | 67 | 61 | 60 |
| | Тип диаграммы $\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d} \varphi^2}(\varphi)$ | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |


| | Тип передат. механизма | - | - | | д | пя вс | ех ва | риантс | в Ти | п 3 | | | | | Зада | ание З- | -2 | |
|----------------------|--|--------------------|--------|------|------|-------|-------|--------|-------|------------------|---------|-------|--------|-------|------|---------|------|------|
| | Частота | n _{дв} | об/мин | | | | | Д. | пя вс | ех ва | рианто | в пдв | = 1500 | об/ми | IH. | | | |
| | вращения двигателя | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1e 2) | Частота вращ. звена 1 | n ₁ | об/мин | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| (Приложение | Модуль зубьев колес профил. пары | m _{l,lI} | MM | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Передаточный мех. (І | Модуль зубьев колес планет. редуктора | m _{1,2,3} | ММ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| HE0 | Числа зубьев | \mathbf{Z}_{I} | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| редат | профил. пары | Z _{II} | - | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 20 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| = | Коэф. смещ. | X ₁ | - | 0.58 | 0,45 | 0.34 | 0.44 | 0,64 | 0,48 | 0.64 | 0.72 | 0.45 | 0,54 | 0,34 | 0,58 | 0,3 | 0,53 | 0.43 |
| | исход. контура | X _{II} | - | 0.28 | 0,45 | 0,64 | 0,4 | 0,29 | 0,46 | 0,29 | 0.34 | 0.45 | 0,54 | 0,64 | 0.28 | 0,5 | 0,22 | 0.34 |
| | Параметры исход. контура | - | - | | | | | | α=20 | D ⁰ h | * = 1,0 | c*= | 0,25 | | | | | |

Продолжение таблицы исходных данных к заданию 3-2

| Mex. | П | 05 | Ед. | | | | Вари | анты | числ | овых | значе | ний | к зад | анию | 3-2 | | | |
|-----------------|--|----------------|--------|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| Z | Параметры | Обоз | изм. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | Тип кулач. механ. | - | - | | | | | | для | всех | вариан | тов | Тип 2 | | | | | |
| (1 e | Частота вращения кулачка | n _k | об/мин | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 115 | 135 | 145 | 165 |
| НИ | Фазовые | ϕ_{y} | град | 120 | 100 | 120 | 90 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 110 | 100 |
| 0 XC | углы | φд | град | 50 | 80 | 90 | 90 | 60 | 70 | 50 | 60 | 40 | 80 | 70 | 80 | 60 | 90 | 90 |
| Ĭ | кулачка | φв | град | 110 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 110 | 100 | 120 | 100 | 110 |
| с. (Приложение | Ход толкателя | Н | ММ | 55 | 51 | 49 | 47 | 50 | 55 | 60 | 54 | 58 | 40 | 48 | 58 | 46 | 52 | 56 |
| Кулачковый мех. | Мин. Угол передачи движ. | γmin | град | 55 | 60 | 60 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 60 |
| 1 — | Тип диаграммы $\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d} \varphi^2}(\varphi)$ | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |

| | Тип передат. механизма | - | - | | Д | ля вс | ех ва | рианто | ов Ти | іп 4 | | | | | Зада | ние 3- | 2 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--------|------|------|-------|-------|--------|-------|------------------|---------|-----------------|--------|------|------|--------|------|------|
| | Частота | n _{дв} | об/мин | | | | | для | всех | вариа | нтов | $n_{\pi R} = 1$ | 500 об | /мин | | | | |
| | вращения двигателя | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1e 2) | Частота вращ. звена 1 | n ₁ | об/мин | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 115 | 135 | 145 | 165 |
| (Приложение | Модуль зубьев колес профил. | m _{I,II} | ММ | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Передаточный мех. (П _І | пары Модуль зубьев колес планет. редуктора | m _{1,2,3} | ММ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 041 | Числа зубьев | \mathbf{Z}_{I} | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| редат | профил. пары | \mathbf{Z}_{II} | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| i | Коэф. смещ. | X _I | - | 0,45 | 0.58 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,58 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 0,64 | 0,48 | 0,34 | 0,44 | 0,45 | 0,64 |
| | исход. контура | X _{II} | - | 0,45 | 0.28 | 0.44 | 0,45 | 0,44 | 0,28 | 0,64 | 0,29 | 0,46 | 0.29 | 0,46 | 0,64 | 0,44 | 0,45 | 0,29 |
| | Параметры исход. контура | - | - | | | | | | α=20 |) ⁰ h | * = 1,0 | c*= | 0,25 | | | | | |





ЛИТЕРАТУРА

- 1. Кочетов В.А., Савенков М.В. и др. Динамический синтез кулачковых механизмов. Методические указания. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.
- 2. Кочетов В.А. Кинематический и силовой анализ механизмов. Методические указания. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.
- 3. Мочалов В.А., Савенков В.А., Кочетов В.А. Синтез и анализ передаточного механизма. ДГТУ. Ростов н/Д, 2006.